



## FICHA TÉCNICA

### Barniz parquet al agua

Revisión 03-2018

#### Características Generales:

Acabado de poliuretano al agua de un componente de secado rápido, sin olor, de aspecto vitrificado, diseñado para el tratamiento de la superficie de suelos de madera domésticos y otras superficies sujetas a un desgaste intenso. Puede aplicarse directamente en la madera realzando el intenso color de la misma. Fácil de usar, con buena resistencia al desgaste, productos químicos, agua, alcohol, grasas, golpes y arañazos. No amarillea.

#### Características técnicas

Acabado	Brillante y satinado.
Color (UNE 48073)	Incoloro.
Densidad (UNE EN ISO 2811)	1,05 ± 0,2 gr/cc.
Secado a 23°C 60 % HR (UNE 48301)	30-60 minutos, en función del espesor aplicado.
Repintado a 23°C 60% HR (UNE 48283)	2 a 3 horas.
Método de aplicación	Brocha, pistola y rodillo
Dilución	Producto listo al uso. Para pistola deberá diluirse máximo un 15% con agua hasta conseguir la viscosidad adecuada.
Condiciones de aplicación, HR<80%	+10 °C - +30 °C. No aplicar con previsión de lluvia en las próximas horas.
Volumen Sólidos (UNE 48090)	47-50 %
Punto de inflamación	No inflamable
Rendimiento	8-12 m <sup>2</sup> /l por mano, según absorción de la madera
Solubilidad	Agua
Limpieza de utensilios	Agua
COV (UNE EN 11890-2)	2.004/42IIA (e) (150/130). Máx. COVs 8 g/l

Variaciones de temperatura, humedad, grosor o según tipo de soporte, etc., pueden ocasionar cambios en el secado, rendimiento, etc.

#### Modo de empleo

Remover bien el contenido del envase con una espátula y aplicar sobre superficies bien lijadas, desengrasadas, limpias y secas, diluyendo cuando se precise. El barniz presenta un aspecto lechoso que desaparece al cabo de unos minutos. Aplicaciones realizadas con humedad relativa inferior al 15% o con falta de circulación de aire pueden dar como resultado un acabado con menor brillo.

Sobre superficies sin barnizar: Eliminar resinas con similar aguarrás. Lijar cuidadosamente la madera en el sentido de las vetas con lijas del grano 30-40, y refinar con lijas de granos 60 y 80. Eliminar perfectamente el polvo del lijado. Aplicar 2 o 3 capas efectuando lijados entre capas con lijas de grano fino (240-280). La última capa siguiendo siempre el sentido del veteado de la madera.

Sobre superficies ya pintadas en buen estado: Lavar, lijar con suavidad y eliminar perfectamente el polvo generado. Barnizar directamente aplicando 1 o 2 capas según el estado de la superficie. Deben eliminarse totalmente las ceras, parafina y los barnices frágiles y resinosos (charol, copal) etc.

Sobre superficies ya pintadas en mal estado: Si están en mal estado o encerados, eliminarlos totalmente y proceder como en superficies sin barnizar.

### **Nota**

Almacenar a cubierto y a temperaturas entre 5 y 35° C. No almacenar los envases abiertos o empezados. Antes de usar el producto leer atentamente las instrucciones del envase. Para más información consultar Ficha de Seguridad. Preservar los envases de temperatura bajo cero.

Los restos de pintura y envases usados no pueden ser depositados junto a la basura doméstica, sino recogidos en los lugares y recipientes dispuestos para ello por las Autoridades locales, cuya normativa sobre retirada de residuos deberá respetarse.

### **Formatos**

0,75 L, 4 L y 15 L

Los datos, recomendaciones e instrucciones de la presente ficha técnica corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y realizados de acuerdo al buen hacer profesional, con lo que declinamos cualquier responsabilidad que se derive de un uso incorrecto de la misma.

